



COMPTE-RENDU EXERCICE D'EVACUATION

LANDOLT

DATE : 17.11.2022

- Objectif : mettre en lumière les points forts et relever les défaillances du système, ainsi que les points à améliorer en vue de mesures correctives adéquates.
- Exercice non annoncé : oui non
- Alarme évacuation transmise par :
 - haut-parleur porte-voix
- Générateur de fumée : oui non
- Responsable d'évacuation (gilet orange) : __Jean-Marc BIANCO_____
- Déclenchement de l'alarme : 11h environ
- Temps d'évacuation : 3'40"
- Engagement :
 - ✓ 1 équipier de sécurité
 - ✓ - huissiers
 - ✓ 6 membres de STEPS et stagiaires
 - ✓ 1 agent de sécurité
 - ✓ 0 inspecteurs Police du feu
 - ✓ 0 agents de Police de proximité, poste de Plainpalais
 - ✓ 2 agents de Police Municipale du poste de la Jonction
 - ✓ 0 pompiers SIS
 - ✓ 0 représentants du Service des bâtiments de l'UNIGE



DÉBRIEFING

ASPECTS TECHNIQUES	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Volume et qualité sonore du message d'évacuation	5	
Fonctionnement des asservissements	-	
Balissage et éclairage de sécurité	-	Pas analysé
Point de rassemblement	5	Convient pour le nombre de personnes évacuées
Praticabilité des voies d'évacuation et des issues de secours	1	Escalier en colimaçon assez étroit, présentant un certain danger
Respect des dégagements	5	RAS
Le cas échéant, dysfonctionnement(s) à signaler :		La porte donnant sur l'escalier accédant au 8 ^e étage est bloquée en position ouverte avec une cale, car une personne à mobilité réduite habite dans un appartement au 8 ^e étage
ASPECTS ORGANISATIONNELS	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Gestion de la circulation routière	-	RAS
Vérification des zones	1	Seul un étage a été vérifié
Nombre d'équipiers d'évacuation actifs	1	Une équipière était en télétravail
Mise à l'abri des personnes à mobilité réduite (PMR)	5	Une PMR et une personne non voyante sont quand même sorties, avec un accompagnement
Orientation vers les issues de secours	-	Pas analysé – pas pertinent
Gestion de la foule – dégagement des accès	3	Les personnes évacuées ont tendance à stationner quelque temps au bas de l'immeuble
Transmission des informations au responsable d'évacuation	5	Les informations sont très lacunaires puisqu'aucune information n'a été rapportée pour le 1 ^{er} , le 3 ^e , le 4 ^e , le 5 ^e et le 7 ^e étages, par manque d'équipiers.
Surveillance des accès au bâtiment	-	
Communication aux personnes évacuées	5	
Cafétéria, externes, voisins...	-	Des personnes de l'étude de notaires située au 6 ^e étage ont entendu le message mais n'ont pas évacué ayant appris qu'il s'agissait d'un exercice.



REACTIONS DES OCCUPANTS A L'EVACUATION	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Evacuation immédiate à l'émission du signal	3	La grande majorité des occupants ont évacué rapidement malgré 2 incidents : un enseignant donnant un cours au 2 ^e étage a répondu avec agressivité à l'équipier d'évacuation et une secrétaire n'a pas évacué au 1 ^{er} étage.
Complète exécution de l'évacuation	?	Plusieurs zones n'ont pas été vérifiées. Nombre de personnes ayant refusé d'évacuer : 1
Evacuation en bon ordre et dans le calme	5	
Fermeture de portes et fenêtres	-	
Utilisation des ascenseurs	3	1 PMR a souhaité prendre l'ascenseur, sachant qu'il n'y avait pas de danger (exercice)
Consigne « ne pas revenir en arrière » respectée	5	
Utilisation des issues de secours	5	La seule voie d'évacuation est l'escalier de secours
Point de rassemblement rejoint rapidement	4	Les personnes évacuées ont tendance à stationner quelque temps au bas de l'immeuble
FORMATION DES EQUIPIERS	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Les équipiers ont été : <ul style="list-style-type: none">• Facilement identifiables (gilet jaune)• Calmes• Directifs• Précis• Coordonnés	5	
Compte rendu des équipiers au responsable d'évacuation	5	
Mise à l'abri d'une PMR	-	
Utilisation de moyens auxiliaires (Signaux pliants Triopan, rubalise, mégaphone, chaise roulante, etc.)	-	
Le cas échéant, difficulté(s) rencontrée(s) :		



CONCLUSION :

L'exercice s'est bien déroulé dans l'ensemble.

Les informations cependant sont très lacunaires puisqu'un seul équipier était présent ; il a vérifié un étage (tout le 2^e étage) et s'est rendu auprès du gilet orange. Des équipiers supplémentaires sont nécessaires dans ces locaux, aux étages 1, 3, 4, 5 et 7. Si des zones voire des étages entiers ne sont pas contrôlés par un équipier, les informations sur l'état d'évacuation du bâtiment seront parcellaires et ceci pourrait avoir pour conséquence un retard de l'intervention des pompiers ou de la police.

Etant donné qu'il est interdit d'utiliser l'ascenseur lors d'une évacuation, et que l'escalier de secours de ce bâtiment présente un certain danger (escalier étroit en colimaçon et non compartimenté), il est recommandé de mettre en sécurité une personne à mobilité réduite (PMR) de la façon suivante :

La PMR et son accompagnateur restent confinés dans un local en façade, donnant de préférence sur la rue de Candolle, porte fermée pour retarder l'infiltration des éventuelles fumées ; ils signalent leur présence par la fenêtre et/ou par téléphone (sécurité interne au 1222, 118) en indiquant à quel étage et dans quelle partie du bâtiment ils se trouvent. Le service d'incendie et de secours se chargera de les évacuer.

A FAIRE PAR STEPS :

Afficher un protocole de prise en charge de PMR dans les locaux d'« Uni 3 » du 2^e étage, qui reçoit régulièrement des personnes âgées dans le cadre de ses activités. Expliquer ces consignes aux collaborateurs.

Recrutement d'équipiers supplémentaires pour tous les étages (y compris les 2^e et 5^e dans lesquels se trouvent un équipier).